


# 中野区立桃園小学校通学路点検 危険箇所対策図 (平成30年5月22日実施)

下り坂で自転車がスピードを出したまま  
交差点へ進入する

下り坂のため、自転車がスピードを  
出している

<対応策> 平成30年度実施済  
◆注意喚起反射板の設置  
「通学路スピード落とせ」  
【中野区：交通安全担当】

<対応策> 平成30年度実施済  
◆注意喚起電柱幕の設置  
「注意！スピード落とせ」  
【中野区：交通安全担当】



## 【対策検討メンバー】

P T A、副校長、中野警察署員、  
区職員（学事担当、土木事業調整担当、  
道路維持担当、交通安全担当）