



中野区立鷺宮小学校通学路点検 危険箇所対策図 (平成30年9月5日実施)



- : 通学路
- : 危険箇所

【対策検討メンバー】

P T A、主幹教員、中野警察署員、
区職員 (学事担当、土木事業調整担当、
道路維持担当、交通安全担当)

下り坂で自転車がスピードを出し、交差点で一時停止線しない

<対応策>

平成30年度実施済

◆注意喚起電柱幕の移設及び補強

【中野区：交通安全担当】

細い路地で車両から子どもが視認しづらい

<対応策>

平成30年度実施済

◆注意喚起電柱幕の設置
「とびだし注意」

【中野区：交通安全担当】