


中野区立新井小学校通学路点検 危険箇所対策図（平成30年8月22日実施）

【対策検討メンバー】

PTA、副校長、野方警察署員、
区職員（学事担当、土木事業調整担当、
道路維持担当、交通安全担当）



建物で死角になり、北方（踏切方向）から来る自転車とぶつかりそうになる。

＜対応策＞ 平成30年度実施済
◆注意喚起路面ステッカーの設置
「とまれ、左右確認」（自転車向け）
【中野区：交通安全担当】