


中野区立江古田小学校通学路点検 危険箇所対策図(平成30年7月19日実施)



下り坂で自転車がスピードを出し、一時停止線で止まらない

＜対応策＞  
 平成30年度実施済  
 ◆注意喚起反射板の設置  
 「とびだし注意」  
 【中野区：交通安全担当】

三叉路、見通しが悪いが自転車がスピードを出していて、安全確認をしない

＜対応策＞  
 平成30年度実施済  
 ◆注意喚起電柱幕の設置  
 「自転車スピード落とせ」  
 【中野区：交通安全担当】

— : 通学路  
 ○ : 危険箇所

【対策検討メンバー】  
 PTA、副校長、野方警察署員、  
 区職員（学事担当、土木事業調整担当、  
 道路維持担当、交通安全担当）