

区立小中学校の建物別耐震診断結果一覧

平成28年4月現在

	建物種別	棟別保有面積 (㎡)	竣工年	耐震診断結果		備考
				Is値	判定	
桃園小学校	校舎	3,739	1972	0.77	A	
"	校舎	288	1975	0.96	A	
"	校舎	1,563	1970	0.80	A	体育館と重層構造(※1)
桃園第二小学校	校舎	2,578	1963	0.75	A	
"	校舎	997	1965	0.78	A	
"	校舎	303	1972	1.14	A	
"	屋体	1,089	1970	0.88	A	校舎と重層構造(※1)
中野神明小学校	校舎	2,530	1970	0.75	A	
"	校舎	1,578	1972	0.83	A	
"	校舎	1,374	1977	1.11	A	
"	屋体	544	1965	0.65	A	
塔山小学校	校舎	2,756	1970	0.65	A	
"	校舎	1,544	1976	0.76	A	
"	校舎	981	1977	0.92	A	
"	屋体	510	1972	0.76	A	
谷戸小学校	校舎	1,395	1970	0.79	A	
"	校舎	1,375	2013	耐震診断不要(※2)		
"	校舎	3,398	1995	耐震診断不要(※2)		体育館と重層構造(※1)
中野本郷小学校	校舎	1,463	1964	0.78	A	
"	校舎	2,810	1965	0.77	A	
"	屋体	545	1968	0.76	A	
江古田小学校	校舎	1,594	1971	1.28	A	
"	校舎	3,741	1977	0.78	A	
"	屋体	510	1967	0.88	A	
鷺宮小学校	校舎	4,199	1960	0.79	A	
"	屋体	574	1969	1.01	A	
上高田小学校	校舎	1,088	1970	0.78	A	体育館と重層構造(※1)
"	校舎	4,320	1970	0.76	A	
啓明小学校	校舎	3,518	1961	0.75	A	
"	校舎	874	1974	0.67	A	
"	校舎	1,075	1970	1.03	A	体育館と重層構造(※1)
向台小学校	校舎	385	1960	0.93	A	
"	校舎	3,691	1972	0.75	A	
"	校舎	1,147	1974	0.77	A	
"	屋体	510	1967	0.76	A	
北原小学校	校舎	4,445	1971	0.72	A	体育館と重層構造(※1)
新井小学校	校舎	1,818	1965	0.77	A	
"	校舎	3,268	1974	0.81	A	
"	屋体	544	1963	0.82	A	
大和小学校	校舎	3,908	1961	0.90	A	
"	校舎	1,206	1975	0.82	A	
"	屋体	595	1971	0.78	A	

区立小中学校の建物別耐震診断結果一覧

平成28年4月現在

	建物種別	棟別保有面積 (㎡)	竣工年	耐震診断結果		備考
				Is値	判定	
多田小学校	校舎	3,753	1965	0.65	A	
"	校舎	1,532	1976	1.09	A	
"	屋体	496	1963	0.61	A	
若宮小学校	校舎	1,544	1968	0.76	A	
"	校舎	3,389	1972	0.78	A	
"	屋体	544	1964	0.77	A	
江原小学校	校舎	4,492	1976	0.68	A	
"	校舎	514	1976	0.95	A	
"	校舎	1,337	1977	0.91	A	
"	屋体	510	1964	0.78	A	
新山小学校	校舎	3,079	1963	0.75	A	
"	校舎	1,171	1975	0.82	A	
"	屋体	575	1968	0.76	A	
武蔵台小学校	校舎	2,204	1963	0.74	A	
"	校舎	1,648	1969	0.61	A	
"	校舎	1,321	1978	1.51	A	
"	屋体	542	1968	0.79	A	
西中野小学校	校舎	1,466	1962	0.80	A	
"	校舎	3,075	1963	0.86	A	
"	屋体	578	1970	0.79	A	
上鷺宮小学校	校舎	790	1979	1.22	A	
"	校舎	469	1979	0.69	A	
"	校舎	3,142	1979	0.75	A	
"	校舎	228	1979	0.97	A	
"	屋体	722	1979	1.18	A	
桃花小学校	校舎	1,617	1966	0.77	A	
"	校舎	2,809	1969	0.73	A	
	屋体	3,350	2011	耐震診断不要(※2)		校舎と重層構造(※1)
白桜小学校	校舎	2,705	1970	0.84	A	
	校舎	1,538	1975	0.64	A	
	屋体	545	1968	0.77	A	
平和の森小学校	校舎	1,686	1958	0.68	A	
"	校舎	2,344	1959	0.68	A	
"	校舎	794	1980	0.68	A	
"	屋体	544	1962	0.96	A	
緑野小学校	校舎	1,994	1972	0.60	A	
"	校舎	2,335	1973	0.67	A	
"	校舎	1,303	1997	耐震診断不要(※2)		
"	屋体	962	2011	耐震診断不要(※2)		

# 区立小中学校の建物別耐震診断結果一覧

平成28年4月現在

	建物種別	棟別保有面積 (㎡)	竣工年	耐震診断結果		備考
				Is値	判定	
第二中学校	校舎	1,320	1961	0.78	A	
"	校舎	2,084	1963	0.61	A	
"	校舎	2,168	1965	0.78	A	
"	校舎	2,422	1992	耐震診断不要(※2)		
"	屋体	1,808	1992	耐震診断不要(※2)		
第三中学校	校舎	3,539	1956	0.76	A	
"	校舎	488	1963	0.76	A	
"	屋体	1,454	1963	0.61	A	校舎と重層構造(※1)
第四中学校	校舎	3,468	1962	0.77	A	
"	校舎	1,950	1975	0.80	A	
"	校舎	121	1975	0.89	A	
"	屋体	636	1959	0.86	A	
第五中学校	校舎	3,188	1964	0.81	A	
"	校舎	1,278	1961	0.79	A	
"	校舎	1,509	1975	0.70	A	
"	校舎	341	1980	1.04	A	
"	屋体	633	1959	0.84	A	
第七中学校	校舎	5,201	1962	0.72	A	
"	屋体	722	1961	0.75	A	
第八中学校	校舎	4,259	1966	0.75	A	
"	屋体	648	1962	0.77	A	
"	屋体	644	1994	耐震診断不要(※2)		
第十中学校	校舎	1,069	1962	0.80	A	
"	校舎	1,051	1974	0.80	A	
"	校舎	3,623	1974	0.76	A	
"	校舎	387	1978	1.25	A	
"	屋体	720	1961	0.75	A	
北中野中学校	校舎	3,121	1960	0.79	A	
"	校舎	1,833	1962	0.70	A	
"	校舎	255	1980	1.32	A	
"	屋体	648	1962	0.76	A	
緑野中学校	校舎	2,495	1977	0.68	A	
"	校舎	3,536	1977	0.77	A	
"	屋体	1,557	1982	耐震診断不要(※2)		
南中野中学校	校舎	4,006	1974	0.66	A	
"	屋体	1,497	1979	1.15	A	校舎と重層構造(※1)
"	プール棟	822	2010	耐震診断不要(※2)		
中野中学校	校舎	8,838	2014	耐震診断不要(※2)		
"	屋体	1,540	2014	耐震診断不要(※2)		

※1 重層構造の建物(1階に校舎、2階に体育館が設置されているような建物)については、面積が大きい方の建物種別で1棟として扱う。

※2 耐震診断不要としているものは、すべて新耐震基準により建築された建物である。